



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«26» февраля 2021 года

г. Донецк
(населенный пункт)

Кому: директору МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ШКОЛА №31 ГОРОДА ДОНЕЦКА», Белой Марине Анатольевне

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка) (Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

В период с «12» февраля 2021 г. по «26» февраля 2021 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР лейтенантом службы гражданской защиты Бабиным Б.Р.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №31 ГОРОДА ДОНЕЦКА», по адресу: г.Донецк ул. Куйбышева, д. 27

(наименование, адрес объекта (объектов) надзора)

в присутствии заведующего хозяйством МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №31 ГОРОДА ДОНЕЦКА» Кладовой Нели Францевны, директора МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №31 ГОРОДА ДОНЕЦКА» Белой Марины Анатольевны

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от 26.02.2021 г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст. ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Помещения школы оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения пожарной охраны	Правила пожарной безопасности в Украине, утвержденные приказом МЧС Украины №126 от 19.10.2004, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004	26.05.2021г.	

		№1410/10009 реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее - НАПБ А.01.001-2004) НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.28, раздел 1; Государственные строительные нормы Украины «Системы противопожарной защиты» ДБН В.2.5-56- 2010 (далее - ДБН В.2.5-56-2010) п.п. 4.6, 4.9, приложение В таблица В1 п.7.3.		
2.	Помещения школы оборудовать системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией при пожаре типа СО-3	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.3, раздел 1, ДБН В.2.5-56:2010 п. 8.1. приложение Г (таблица Г.1 п. 5.1)	26.05.2021г.	
3.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации обеспечить эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8.	26.05.2021г.	
4.	Проём в противопожарной стене, отделяющий помещение электрощитовой от других помещений заполнить сертифицированными противопожарными дверьми 2-го типа.	НАПБ А.01.001-2004, п.2.9, п.4.2.4., раздел 1; Государственные строительные нормы Украины «Пожарная безопасность объектов строительства» ДБН В.1.1-7-2002 (далее ДБН В.1.1.7- 2002) ДБН В.1.1-7- 2002 п.4.30, табл.1, табл. 2.	26.05.2021г.	
5.	Проём в противопожарной стене, отделяющий помещение библиотеки от коридора заполнить сертифицированной противопожарной дверью 2- го типа	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; «Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины», утвержденные приказом МЧС	26.05.2021г.	

		Украины от 30.09.1998г. за №348/70, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 за N 800/3240 (далее - НАПБ НАПБ В.01.050- 98/920) НАПБ В.01.050- 98/920 п.п.7.6.2., 7.6.6.		
6.	Выход на чердак из лестничной клетки выполнить через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6 м x 0,8 м	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1.7-2002 п. 6.6;	26.05.2021г.	
7.	Не согласованы с органами государственного пожарного надзора применение в помещениях книгохранилищ, архивов, библиотек деревянных стеллажей. Стеллажи в хранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов.	НАПБ А.01.001-2004 п. п.7.10.7.5	26.05.2021г.	
8.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений с составлением соответствующего акта (не предоставлен акт)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6, раздел 1; ДБН В.1.1.7-2002 п.4.21.	26.05.2021г.	
9.	Групповые электрощитки оснастить схемами подключения потребителей с поясняющими надписями и указанными значениями номинального тока аппаратов защиты (плавкой вставки).	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.22.	26.05.2021г.	
10.	В местах пересечения ограждающих конструкций электрическими коммуникациями не предусмотреть металлические гильзы с уплотнением негорючими материалами (электрощитовая)	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.9.	26.05.2021г.	
11.	Помещения школы укомплектовать первичными средствами	НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.8, п.6.4.15; Типовые нормы	Постановление №320 от 30.10.2019г.	

	пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.	положенности огнетушителей, утвержденные приказом МЧС Украины №151 от 02.04.2004, реестр НАПБ Б.03.001-2004 (далее – НАПБ Б.03.001-2004) п.п. 3.2, 3.8		
12.	Провести техническое обслуживание имеющихся на объекте огнетушителей (не предоставлен акт).	НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.18; НАПБ Б.01.001-2004 п.п.3.20.2, 3.20.3.	Постановление №320 от 30.10.2019г.	
13.	Переносные огнетушители установить путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5м от уровня пола до нижнего края огнетушителя и на расстоянии от дверей, достаточном для их полного открывания.	НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.16.	26.05.2021г.	
14.	Кабинеты, в которых установлены персональные компьютеры, обеспечить углекислотным огнетушителем ОУ-1,4 или ОУ-2 или один ОВПА-400 на три ПЭВМ, но не менее одного огнетушителя указанных типов на помещение	НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.8, п.6.4.15; НАПБ Б.03.001-2004 п.3.10, 3.8., приложение 3	26.05.2021г.	
15.	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнить на основе фотолюминесцентных материалов.	НАПБ А.01.001-2004 п.3.5, раздел 1; ДСТУ 7313:2013. «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля» п. 4.6, п. 4.6.1., приложение А, п.А.2.ж	26.05.2021г.	
16.	Укомплектовать пожарные краны пожарными рукавами одинакового с ними диаметра и стволами. Элементы соединения пожарного крана, рукавов и ручного пожарного ствола должны быть	НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.2.3.	Постановление №320 от 30.10.2019г.	

	однотипными.			
17.	Должностным лицам, исполняющим обязанности, связанные с обеспечением пожарной безопасности (и.о. заведующего, заведующий хозяйством) пройти обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.	НАПБ А.01.001-2004 п.3.19., раздел 1, «Перечень должностей, при назначении на которые, лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности и порядка их организации и типовое положение, об инструктажах, специальной учебе и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины», утвержденный приказом МЧС Украины 29.09.2003 № 368, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11.12.2003 за №1147/8468, реестр НАПБ Б 06.001-2003 (далее - НАПБ Б 06.001-2003) п.1.1.3., п.2.2., п.2.3., п.2.5.	Постановление №320 от 30.10.2019г.	
18.	Отсутствует ограждение по всему периметру кровли здания школы	НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.13. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13.	26.05.2021г.	
19.	Оборудовать здание школы молниезащитой III уровня с оформлением акта-допуска соответствующих органов государственного контроля и надзора	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35, раздел 1; Государственный стандарт Украины «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) п. п. 4.2, 9.2.6, приложение А (п. 15)	26.05.2021г.	
20.	Отремонтировать пожарный водоём, который расположен на территории школы	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 6.3.1.10, 4.2.3.	26.05.2021г.	


21.	Провести профилактический осмотр вентиляционного оборудования, определить порядок отключения вентиляционных систем и действий персонала при возникновении пожара или аварии (столовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.5.3.2.	26.05.2021г.	
22.	Предоставить специальный журнал регистрации осмотра результатов проверки и очистки вентиляционного оборудования (столовая).	НАПБ А.01.001-2004 п.5.3.7	26.05.2021г.	
23.	Предоставить общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности.	НАПБ А.01.001-2004 п.3.4.	26.05.2021г.	
24.	Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей, работником соответствующей квалификации.	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38.	Постановление №320 от 30.10.2019г.	
25.	Не обеспечены помещения знаками безопасности в соответствии с ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Форма и цвет».	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.8.	Постановление №320 от 30.10.2019г.	


При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 2 ПСЧ ГПСО
г. Донецк МЧС ДНР
лейтенант службы гражданской защиты
Бабин Богдан Романович

Экземпляр получил:
Директор МОУ «Школа №31 г. Донецка»,
Белая М.А.




(подпись)


(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

